


# STATIKA POGONA SA ASINHRONIM MOTOROM

- Analiza asinhronih mašina u ustaljenom stanju (statika) zahteva poznavanje mehaničke karakteristike i ekvivalentne (zamenske ) šeme za ustaljena stanja.

Ekvivalentna šema motora (po fazi).



Rotorske veličine su svedene na stator.

## Ostale karakteristične veličine:

$$f_s \text{ [Hz]}$$

- statorska učestanost;

$$f_r \text{ [Hz]}$$

- rotorska učestanost;

$$\omega_s = 2\pi \cdot f_s \text{ [rad.el./s]}$$

-kružna učestanost statora;  
(električna sinhrona brzina)

$$\omega_r = 2\pi \cdot f_r \text{ [rad.el./s]}$$

-kružna učestanost rotora;  
(apsolutno klizanje)

$$\omega = \omega_s - \omega_r \text{ [rad.el./s]}$$

-ugaona brzina;  
(električna brzina rotora)

$$P$$

- broj pari polova;

$$\omega_m = \omega / P \text{ [rad.meh./s = rad/s]}$$

-mehanička ugaona brzina;  
(mehanička brzina rotora)

$$s = \omega_r / \omega_s = (\omega_s - \omega) / \omega_s$$

-klizanje.  
(relativno klizanje)

$$\omega_r = s \cdot \omega_s, \quad f_r = s \cdot f_s$$

## Karakteristične brzine u različitim jedinicama :

$$n_s = \frac{60 \cdot f_s}{P} [\text{o/min}]$$

- sinhrona brzina

$$\omega [\text{rad.meh./s}] = \frac{2\pi \cdot n [\text{o/min}]}{60}$$

$$n = n_s - n_r [\text{o/min}]$$

$$s = n_r / n_s = (n_s - n) / n_s$$

$$n_r = s \cdot n_s$$

## BAZNE VREDNOSTI

$U_b = U_{sn}$  – nominalna efektivna vrednost faznog napona


$I_b = I_{sn}$  – nominalna efektivna vrednost fazne struje

$\omega_b = 2\pi f_{sn}$  – nominalna kružna učestanost  
(nominalna električna sinhrona brzina)


$$Z_b = U_b / I_b$$

$$P_b = q \ U_b \ I_b = 3 \ U_b \ I_b \qquad q - \text{broj faza} = 3$$

$$M_b = P_b / (\omega_b / P)$$



## TOKOVI SNAGE



$$P_s = 3 \cdot U_s \cdot I_s \cdot \cos \varphi_s$$

- snaga statora, snaga uzeta iz izvora;

$$P_{s\,Cu} = 3 \cdot R_s \cdot I_s^2$$

- snaga gubitaka u bakru statora;

$$P_{Fe} = 3 \cdot E^2 / R_m$$

- snaga gubitaka u gvožđu

$$\left( \lim_{R_m \rightarrow \infty} P_{Fe} \rightarrow 0 \right)$$

$$P_o = 3 \cdot (R'_r / s) \cdot (I'_r)^2$$

- snaga obrtnog magnetnog polja;

$$P_{r\,Cu} = 3 \cdot R'_r \cdot (I'_r)^2 = s \cdot P_o$$

- snaga gubitaka u bakru rotora;

$$P_r = P_o - P_{r\,Cu} = 3 \cdot R'_r \cdot \frac{1-s}{s} \cdot (I'_r)^2 = (1-s) \cdot P_o$$

-mehanička snaga;  
(snaga elektromehničke konverzije)


$$P_{tr}$$

- snaga gubitaka na trenje i ventilaciju;

$$P = P_r - P_{tr}$$

- korisna mehanička snaga.

**Ulagana  
električna  
snaga**



**Napomena:** Snaga  $P_{tr}$  prenosi se u opterećenje!

## Elektromagnetni moment:

$$\begin{aligned} M_e &= \frac{P_r}{\omega_m} = 3 \cdot R'_r \cdot \underbrace{\frac{1-s}{s}}_{P_r} \cdot (I'_r)^2 \cdot \frac{1}{\omega_m} = \\ &= 3 \cdot R'_r \frac{1-s}{s} \cdot (I'_r)^2 \cdot \left( \frac{\omega_s}{\omega_s} \right) \cdot \frac{P}{\omega} = \\ &= 3 \cdot P \cdot \frac{R'_r}{s} \cdot \frac{(I'_r)^2}{\omega_s} = 3 \cdot P \cdot R'_r \frac{(I'_r)^2}{\omega_r} \end{aligned}$$


# MEHANIČKA KARAKTERISTIKA (statička karakteristika momenta)

I slučaj:

U PREDSTOJEĆOJ ANALIZI PRETPOSTAVIMO DA JE  $E = \text{const.}$

$$M_e = M_e(\omega)$$

$$|I'_r(s)| = \frac{|E|}{\sqrt{(R'_r/s)^2 + (\omega_s \cdot \lambda'_r)^2}}$$



$$M_e(s) = 3 \cdot P \cdot \frac{E^2}{\omega_s} \frac{R'_r/s}{(R'_r/s)^2 + (\omega_s \cdot \lambda'_r)^2}$$

$$M_e(\omega_r) = 3 \cdot P \cdot \left( \frac{E}{\omega_s} \right)^2 \frac{\omega_r \cdot R'_r}{(R'_r)^2 + (\omega_r \cdot \lambda'_r)^2}$$

Funkcija  $M_e(s)$  ima ekstremum koji se može naći iz:

$$\frac{dM_e(s)}{ds} = 0$$

Momenat u tački ekstremuma naziva se **PREVALNI MOMENAT** ( $M_p$ ),  
a odgovarajuće klizanje **PREVALNO KLIZANJE** ( $s_p$  ).


$$s_p = \pm \frac{R'_r}{\omega_s \cdot \lambda'_r}; \quad M_p = \pm \frac{3 \cdot P}{2} \cdot \left( \frac{E}{\omega_s} \right)^2 \frac{1}{\lambda'_r}$$

### KLOSS - ova FORMULA

$$\frac{M_e}{M_p} = \frac{2}{\frac{s}{s_p} + \frac{s_p}{s}} = \frac{2}{\frac{\omega_r}{\omega_{rp}} + \frac{\omega_{rp}}{\omega_r}}$$

**Važno:**  $\omega_{rp} = \omega_s \cdot s_p = \pm \frac{R'_r}{\lambda'_r} = \text{const.}$

# Statička karakteristika momenta, pri $E=\text{const.}$



## **STATIČKE KARAKTERISTIKE STRUJA**


$$\vec{I}_s = \vec{I}'_r + \vec{I}_m$$

$$\vec{I}'_r = \frac{E \cdot R'_r / s}{(R'_r / s)^2 + (\omega_s \cdot \lambda'_r)^2} - j \frac{E \cdot \omega_s \cdot \lambda'_r}{(R'_r / s)^2 + (\omega_s \cdot \lambda'_r)^2} = I'_{ra} - j I'_{rr}$$

$$\vec{I}_m = -j \frac{E}{\omega_s \cdot M} \quad \text{za } P_{Fe} \approx 0 \quad \text{ili} \quad (R_m \rightarrow \infty)$$

# Statičke karakteristike struja, $E=\text{const.}$

$$R_s = 0 \text{ r.j.}; R'_r = 0,03 \text{ r.j.}; \lambda_s = \lambda'_r = 0,08 \text{ r.j.}; M = 1,4 \text{ r.j.}$$



## RAZMOTRIMO REALAN (realniji) SLUČAJ


II slučaj:

$$E \neq \text{const.} \quad U_s = \text{const.}$$

Dve pretpostavke:

$$1. \quad P_{Fe} = 0 \quad \Rightarrow \quad R_m \rightarrow \infty$$

$$2. \quad \omega_s^2 \cdot M^2 \gg R_s^2 + \omega_s^2 \cdot \lambda_s^2 \quad (\text{sasvim realna pretpostavka})$$



Sa navedenim pretpostavkama  
se može napisati:

$$|\vec{I}'_r| = \frac{U_s}{\sqrt{(R_s + R'_r/s)^2 + \omega_s^2 \cdot (\lambda_s + \lambda'_r)^2}}$$


$$M_e = \frac{3 \cdot P \cdot U_s^2}{\omega_s} \frac{R'_r/s}{(R_s + R'_r/s)^2 + \omega_s^2 \cdot (\lambda_s + \lambda'_r)^2}$$

$$s_p = \pm \frac{R'_r}{\sqrt{R_s^2 + \omega_s^2 \cdot (\lambda_s + \lambda'_r)^2}} = f(\omega_s)$$


$$M_p = \pm \frac{3 \cdot P \cdot U_s^2}{2 \cdot \omega_s} \cdot \frac{1}{\sqrt{R_s^2 + \omega_s^2 \cdot (\lambda_s + \lambda'_r)^2} \pm R_s}$$

znaci: + za motorni režim;  
- za generatorski režim.

# Statička karakteristika momenta, pri $E \neq \text{const.}$ , $U_s = U_{sn} = \text{const.}$



$M_e(s)$  ——————  
 $|E(s)|$  ——————




## RAZMOTRIMO SLUČAJ BEZ ZANEMARENJA INDUKTIVNOSTI MAGNEĆENJA

III slučaj:

$$E \neq \text{const.} \quad U_s = \text{const.}$$

Jedina pretpostavka:  $P_{Fe} = 0 \Rightarrow R_m \rightarrow \infty$



$$Z_s = R_s + j \cdot \omega_s \cdot \lambda_s \qquad Z'_r(s) = R'_r \big/ s + j \cdot \omega_s \cdot \lambda'_r$$

$$Z_m=j\cdot\omega_s\cdot M \qquad\qquad Z_e(s)=Z_s+Z_m\parallel Z'_r(s)$$

$$\vec{I}_s(s)\!=\!\frac{U_s}{Z_e(s)}\qquad\qquad \vec{E}(s)\!=\!U_s-Z_s\cdot\vec{I}_s$$

$$\vec{I}_m(s)\!=\!\frac{\vec{E}(s)}{Z_m}\qquad\qquad \vec{I}'_r(s)\!=\!\frac{\vec{E}(s)}{Z'_r(s)}\!=\!\vec{I}_s(s)\!-\!\vec{I}_m(s)$$

$$M_e=\frac{P_r}{\omega_m}=3\cdot P\cdot \frac{R'_r}{s}\cdot \frac{\left|\vec{I}'_r\right|^2}{\omega_s}=3\cdot P\cdot R'_r\frac{\left|\vec{I}'_r\right|^2}{\omega_r}$$

Kod velikih mašina može se smatrati  $R_s \approx 0$

III slučaj  
(pojednostavljen):

Sada je:

$$M_e = \frac{3 \cdot P \cdot U_s^2}{\omega_s} \cdot \frac{R'_r / s}{(R'_r / s)^2 + \omega_s^2 \cdot (\lambda_s + \lambda'_r)^2}$$

$$s_p = \pm \frac{R'_r}{\omega_s \cdot (\lambda_s + \lambda'_r)}$$


$$M_p = \pm \frac{3 \cdot P}{2} \cdot \left( \frac{U_s}{\omega_s} \right)^2 \cdot \frac{1}{\lambda_s + \lambda'_r}$$

Veoma slično kao kod  $E=\text{const.}$  Može se izvesti KLOSS - ova formula.


$$\frac{M_e}{M_p} = \frac{2}{\frac{s}{s_p} + \frac{s_p}{s}}$$

# Statička karakteristika momenta, pri $E \neq \text{const.}$ , $U_s = U_{sn} = \text{const.}$

$R_s = 0$



$M_e(s)$  ——————  
 $|E(s)|$  ——————



# UTICAJ KARAKTERISTIČNIH VELIČINA I PARAMETARA NA KARAKTERISTIKE MOTORA

*Posmatraćemo samo neke od veličina i parametara koji su značajni za podešavanje brzine:*

- Promena napona statora – naponsko napajanje;
- Promena statorske učestanosti (naponsko napajanje);


# Promena napona statora


## pri konstantnoj učestanosti

Na osnovu ekvivalentne šeme i izraza za moment:

$$M_e = M_e(U_s^2); \quad M_{pol} = M_{pol}(U_s^2); \quad M_{pr} = M_{pr}(U_s^2);$$

$$I_s = I_s(U_s), \quad s_{pr} \neq s_{pr}(U_s)$$







Promene na karakteristikama su važne zbog:


1. Slučajnih varijacija napona u mreži;
2. Puštanja motora u rad pri sniženom naponu;
3. Podešavanje brzine (ograničeni opseg, zavisi od oblika mehaničke karakteristike opterećenja).

Prilikom puštanja motora u rad sa sniženim naponom, koristi se ograničenje struje do izlaska na prirodnu karakteristiku (nominalni napon).

- 1  $U_s = 0,424 \text{ r.j. } \omega = 0 \text{ r.j. } I_s = 3 \text{ r.j.}$
- 2  $U_s = 0,521 \text{ r.j. } \omega = 0,5 \text{ r.j. } I_s = 3 \text{ r.j.}$
- 3  $U_s = 1 \text{ r.j. } \omega = 0,828 \text{ r.j. } I_s = 3 \text{ r.j.}$






“Soft starter”



## Puštanje motora u rad sa sniženim naponom (sa ograničenom strujom)

3



# Promena statorske učestanosti

## (naponsko napajanje)

U najjednostavnijem slučaju,  $E = \text{const.}$


$$M_e(\omega_r) = 3 \cdot P \cdot \left( \frac{E}{\omega_s} \right)^2 \frac{\omega_r \cdot R'_r}{(R'_r)^2 + (\omega_r \cdot \lambda'_r)^2}$$

$$M_p = \pm \frac{3 \cdot P}{2} \cdot \frac{1}{\lambda'_r} \cdot \left( \frac{E}{\omega_s} \right)^2 \quad \omega_{rp} = \pm \frac{R'_r}{\lambda'_r} = \text{const.}$$

Ako je:

$$\frac{E}{\omega_s} = \psi = \text{const.} \Rightarrow M_p = \text{const.}$$

Familija  
karakteristika  
data je na slici:



Polazeći od izraza za moment  
u ovom slučaju:

$$M_e(\omega_r) = 3 \cdot P \cdot \left( \frac{E}{\omega_s} \right)^2 \cdot \frac{\omega_r \cdot R'_r}{(R'_r)^2 + \omega_r^2 \cdot \lambda'^2}$$

Može se zaključiti da je za  $M_e = \text{const.} \Rightarrow \omega_r = \text{const.}$

Ovaj slučaj odgovara i slučaju sa

$$\frac{U_s}{\omega_s} = \frac{U_{sn}}{\omega_{sn}} = \text{const.} \quad \text{uz zanemarenje } R_s = 0.$$

U realnijem slučaju:  $U_s = \text{const.}$   $R_s \neq 0, P_{Fe} = 0, M \rightarrow \infty$


$$M_p = \pm \frac{3 \cdot P}{2} \cdot \frac{U_s^2}{\omega_s} \frac{1}{\sqrt{R_s^2 + \omega_s^2 \cdot (\lambda_s + \lambda'_r)^2}} \pm R_s = f(U_s, \omega_s)$$

$$s_p = \pm \frac{R'_r}{\sqrt{R_s^2 + \omega_s^2 \cdot (\lambda_s + \lambda'_r)^2}} = f(\omega_s)$$

Ako se u ovom slučaju  
obezbedi

$$\frac{U_s}{\omega_s} = \frac{U_{sn}}{\omega_{sn}} = \text{const.}$$

dobiju se karakteristike  
prikazane na slici desno.



Povoljniji oblik mehaničkih karakteristika dobija se odstupanjem od održavanja odnosa napona i učestanosti na konstantnoj vrednosti.

$$\frac{U_s}{f_s} = \frac{U_{sn}}{f_{sn}} = \text{const.}$$

Zavisnost napona od učestanosti (naponska kompenzacija)

$$U_s = f(\omega_s)$$

određuje se po različitim kriterijumima.


U posmatranom slučaju kada se želi održati konstantan prevalni momenat, pri svim učestanostima manjim od nominalne ova zavisnost je:

[N:]


$$U_{sk} = \sqrt{\frac{2}{3 \cdot P} \cdot M_p \cdot \omega_s \cdot \left( \sqrt{R_s^2 + \omega_s^2 \cdot (\lambda_s + \lambda'_r)^2} + R_s \right)} = f(\omega_s)$$

# Mehaničke karakteristike uz primenjenu kompenzaciju napona su:

$$U_{sk} = \sqrt{\frac{2}{3 \cdot P} \cdot M_p \cdot \omega_s \cdot \left( \sqrt{R_s^2 + \omega_s^2 \cdot (\lambda_s + \lambda'_r)^2} + R_s \right)} = f(\omega_s)$$




# Zavisnost napona od učestanosti uz kompenzaciju kojom se obezbeđuje isti prevalni moment



Razmotrimo sada i slučaj analize rada asinhronog motora u kojoj se mora uzeti u obzir uticaj grane magnećenja, uz zanemarene gubitke u gvožđu.  
 $(P_{Fe} \approx 0)$

Postavljajući odgovarajuće jednačine po drugom Kirhofovom zakonu može se dobiti izraz za struju rotora:



Gustav Robert  
Kirchhoff  
(1824-1887)

[N:]

$$\vec{I}'_r(U_s, \omega_s, \omega_r) = \frac{U_s}{j \cdot \omega_s \cdot M - \left( \frac{R'_r + j \cdot \omega_r \cdot (\lambda'_r + M)}{j \cdot \omega_r \cdot M} \right) (R_s + j \cdot \omega_s \cdot (\lambda_s + M))}$$

Moment motora se sada može odrediti:

[N:]

$$M_e(U_s, \omega_s, \omega_r) = 3 \cdot P \cdot \frac{R'_r}{\omega_r} \cdot |\vec{I}'_r(U_s, \omega_s, \omega_r)|^2$$

Rešavanjem jednačine:

$$\frac{\partial}{\partial \omega_r} M_e(U_s, \omega_s, \omega_r) = 0$$

po  $\omega_r$  za različito  $\omega_s$  dobija se  $\omega_{rp} = \omega_{rp}(\omega_s)$ .  
Ova zavisnost nije funkcija napona statora.

Rešavanjem jednačine:


$$M_e(U_s, \omega_s, \omega_{rp}(\omega_s)) = M_e(U_{sn}, \omega_{sn}, \omega_{rpn})$$

po  $U_s$  dobija se zavisnost  $U_s = f(\omega_s)$

koja će obezrediti isti prevalni moment pri svim  
učestanostima, kao pri nominalnoj učestanosti i naponu.


Zavisnost prevalne učestanosti u rotoru

[r.j.]




Zavisnost napona od učestanosti


[r.j.]



Dijagrami prevalnog momenta u funkciji učestanosti kada se održava  $U_s / f_s = \text{const.}$  (nekompenzovan slučaj), i kada se uvažava izvedena zavisnost  $U_s = f(f_s)$  (kompenzovan slučaj).




# Zavisnosti napona od učestanosti izračunate za tri različita pristupa proračunu.




Za učestanosti veće od nominalne napon se ne može povećavati preko nominalnog:

$$U_s = U_{nom} = \text{const.}$$



To se naravno odražava na smanjenje prevalnog momenta.

# Familija statičkih karakteristika sa promenljivom učestanošću



# KOČENJE ASINHRONOG MOTORA

Postoje tri načina kočenja:

1. Rekuperativno;
2. Protivstrujno na dva načina;
3. Dinamičko ili kočenje jednosmernom strujom.

Analiziraćemo samo rekuperativno kočenje.

# 1. Rekuperativno kočenje

Pokazano je da asinhroni motor radi kao asinhroni generator (razvija negativan momenat) kada je brzina obrtanja veća od sinhronе brzine ( $\omega > \omega_s$ ), odnosno kada je klizanje negativno ( $s < 0$ ).

U režimu asinhronog generatora mehanička energija koja se pretvara u električnu predaje (“vraća”) se izvoru napajanja, ako ovaj može da primi.

# Rekuperativno kočenje

- U opisani režim kočenja može se doći na dva načina:
  - a) *Ako se brzina motora poveća iznad sinhronе.* Tipičan primer su kolica sa asinhronim pogonom na nizbrdici.
  - b) *Ako se sinhrona brzina smanji ispod trenutne brzine.* Primeri su smanjenje učestanosti napajanja, ili povećanje broja polova.

# Rekuperativno kočenje

- Za realizaciju ovog kočenja nije potrebna dodatna oprema.


## PRIMENA:

- Kočenje kod pogona sa potencijalnom prirodnom opterećenja i u stacionarnom i u prelaznom režimu;
- Kočenje radi smanjenja brzine kod regulisanih pogona.


# Rekuperativno kočenje

- Prikazane su dve statičke karakteristike momenta (mehaničke karakteristike), u I-kvadrantu (motornom) i u II-kvadrantu (generatorskom), pri sinhronim brzinama  $\omega_{s1}$  i  $\omega_{s2}$ .
- Kretanje radne tačke na statičkim karakteristikama kada se sinhrona brzina trenutno smanji sa  $\omega_{s1}$  na  $\omega_{s2}$ :  
Iz stacionarnog stanja, tačka (A), radna tačka se premešta u (B) na novoj karakteristici, zatim preko tačke praznog hoda (C), do novog stacionarnog stanja sa manjom brzinom, tačka (D).
- Rekuperativno (generatorsko) kočenje se ima na delu karakteristike od tačke (B) do tačke praznog hoda (C), pri sinhronoj brzini  $\omega_{s2}$ .

# Rekuperativno kočenje – mehaničke karakteristike



# Rekuperativno kočenje – statičke karakteristike struja



Statičke karakteristike snage uzete iz mreže ( $P_s$ ),  
mehaničke snage ( $P_r$ ) i efektivne vrednosti struje ( $|I_s|$ )  
motora sa kaveznim rotorom

